

Innlogging finner du på: www.inspecta.com/no



Q3web login

Utstyrsdatabasen

ServiceMax

Velg land:



Norge

SØK

Hjem

Om Inspecta

Våre tjenester

Markeder

Karriere

Presse

Kontakt oss



Inspeksjon


Testing

Sertifisering

Teknisk rådgivning

Asset Health

Skriv inn brukernavn og passord



The screenshot shows the Q3web login interface. At the top left, there is a banner with the text "Q3web" and a photo of a worker in a blue hard hat. To the right of the banner is the word "Login". Below the banner, on the left, is a logo for "Inspecta" featuring a map of Europe. The main content area contains a "Login" section with two input fields: "Username" and "Password". A red arrow points from the top of the slide to the "Username" field. Below the input fields are two buttons: "Clear" and "Login". To the right of the login section is an "Information" section with the following text: "Welcome to the new and updated Q3web!", "New layout and new functions all to simplify and make things easier for You!", and two links: "[Internet Explorer](#)" and "[Get Adobe Reader](#)". At the bottom of the page, there are two small images: one showing a group of people in a meeting, and another showing a worker in a hard hat and safety vest. The footer contains the text "TRUST & QUALITY www.inspecta.com" on the left and "www.q3web.net" on the right. The bottom-most footer of the slide contains "Copyright Inspecta AB."

Q3web

Velkommen til Q3web!

Informasjon.

Du var sist pålogget:

Ny / Endret siden forrige innlogging

[Nye kontroller.](#)


[Kontroller med dokumenter som er nye/endret.](#)

[Dokument endret siden sist innlogging.](#)

Inspecta

Pålogget: FERNANDAMISSENGT10

- Anleggsoversikt**
- Søk inspeksjoner
- Last ned sertifikater
- Søk dokument
- Tjenster
- System
- Brukerveiledning
- Logg ut



TRUST & QUALITY www.inspecta.com

Copyright Inspecta AB. www.q3web.net

Trykk på «Anleggsoversikt» for å se alle adresser hvor vi har utført kontroll.

Trykk «Nye kontroller» for å komme direkte til rapportene. Denne funksjonen er brukerstyrt og viser rapporter som du ikke har sett tidligere.

Vi benytter trafikklys slik at man enkelt kan se status etter kontroll



- De 6 øverste symbolene gjelder alltid siste publiserte kontrollrapport.
- Skiftenøkkel symbolene benyttes av eier eller serviceselskap for å vise at utbedringer er påbegynt/bestilt (gul) og at alle utbedringer er gjort (grønn)
- Klokkesymbolet viser om kontrollen er utført i tide, rød klokke betyr at kontrollen ikke er utført innen fristen.

- Grønt trafikklys betyr at rapporten ikke inneholder mangel eller kommentar, alt er ok.
- Grønt lys med utropstegn betyr at kontrolløren har oppgitt informasjon som ikke er en mangel, men som kan være nyttig for heiseier.
- Orange lys betyr at det er funnet en mangel som skal utbedres. Eier er ansvarlig for dette.
- Rødt lys betyr at heisen er stengt. Eier varsles per telefon/e-post om dette.

Bilde viser et anlegg (en adresse) som kan inneholde flere heiser

Symbolforklaring

- Utført status: Klikk på ikonene for sortering.
- Planstatus: Når ingen ikoner er valgt, hentes alle linjer.
- Tiltak:
- Ikke utførte: [Slette filter](#)

Søk

Kontroller (1 st)

Maks antall linjer: 100

Velg	Kontrollert	Status	Tiltak	Anleggnr	Anleggsnavn	Neste kontroll	Status	Besøksadresse	Besøkspostnummer	Besøkspostadresse	Anleggsbeskrivelse
<input type="checkbox"/>	2016-06-01			R100129	Fernanda Nissens Gate 10 Sameie	2018-06-01		Fernanda Nissens gate 10 A	0484	OSLO	

Trafikklyset under status viser om rapporten inneholder mangler eller kommentarer.

Trykk på anleggsnummer for å se heisen(e) og for å hente rapporter (bilde side 6).

Klokkesymbolet viser om kontrolltidspunktet er overskredet.

Er det flere heiser på adressen vil lyset gjelde den/de rapporter med flest mangler/kommentarer.

Bilde viser alle enheter på samme adresse, her hentes rapporter

Anlegg: R100129
Opprinnelse
Kundenr
Anleggsnavn
Besøksadresse
Besøkspostnummer **0484**
Planlegingsmåned **Maj**
Vedlikeholds firma -
Utført status
Kontaktperson
Harald Andre Pedersen, haraldandrepedersen@gmail.com, -, +4791129435

Kundenavn **Fernanda Nissens Gate 10 Sameie**
Besøkspostadresse **OSLO**
Anleggsbeskrivelse -
Bestilling no. -
Forvalter -
Planlagt status

Kontroller (2 st) Dokument (0 st)

Maks antall linjer: 100

Velg	Rapport	Kontrollert	Kontrollert status	Tiltak	Tilt./Not.	Objekttype	Objektnavn	Eget objektnavn	Regnr	Tjenste	NKRegnr	Neste kontroll	Planlagt status	Bestilling
<input type="checkbox"/>		2016-06-01				Heiser	Heis	-	N100328		Periodisk kontroll av heis	-	2018-06-01	
<input type="checkbox"/>		2016-06-01				Heiser	Heis	-	N100329		Periodisk kontroll av heis	-	2018-06-01	

Trykk på linken for PDF rapport.

Rapporten kan lagres og videresendes.

Trafikklys viser status per rapport.

Trykk på figuren som viser penn og blokk for å innrapportere utbedringer, HUSK Å TRYKKE LAGRE NEDERST PÅ SIDEN. Gjelder kun rapporter med mangel eller kommentar. Se neste side.

Binders illustrerer vedlegg til rapporten. Det vil stå i rapporten om bilde er vedlagt. Bilder fra tidligere rapporter blir ikke slettet.

Trykk på linken og åpne mappen med Nxxxx nr. Trykk på mappen som heter bilder, her ligger bilde(ne).

Tjenste: Periodisk kontroll av heis
 Opprinnelse **Hentet fra Q3**

Pålogget: FERNANDANISSENSGT10

Startbild
Tilbake
Logg ut

Aktuell side: **Kontrolldetalj**
 Utskriftsproblemer/Excel

Anleggnavn
 Besøkspostnummer
 Regnr
 Objekttype
 Oppstillingsplass
 NIREgner
 Planlagt dato **2018-06-01**
 Kontroll utført **2016-06-01**

Besøksadresse **Fernanda Nissens gate 10 A**
 Besøkspostadresse **OSLO**
 NKRegnr -
 Objektnavn **Heis**
 Plassnr **Brannmannsheis**
 Produksjonsnr **55NE3019**
 Planlagt status **Neste kontroll.**
 Beslutning **Ingen mangel/kommentar.**

Tiltak/Noteringer | Tiltak | Rapport

Markere som -

Type	Linje	Tiltak tekst
Notater	1	Grensebryter oppe og avstanden mellom motvekt og buffer var ikke justert. Utført dato: <input type="text"/> Utført av: <input type="text"/> Tiltakbeskrivelse: <input type="text"/>
	2	Lokket på ene kabelkanalen på kupetaket var løsnet. Utført dato: <input type="text"/> Utført av: <input type="text"/> Tiltakbeskrivelse: <input type="text"/>

Her er mangler og kommentarer fra rapporten listet.

Her registreres utbedringer av mangler eller kommentarer, med dato, hvem som registrerer og hva som er utført.

Markere som -


Når utbedringer er bestilt settes feltet i status tiltak underveis

Tiltak underveis

Når utbedringer er ferdig settes feltet i status tiltak utført.

Tiltak utført etter kontroll

**Husk å alltid trykke lagre etter at informasjon er lagt inn,
lagreknappen finner du nederst midt på siden**



Utbedringer er utført og registrert

Tiltak/Noteringer | Tiltak | Rapport

Markere som Tiltak utført etter kontroll

Type	Linje	Tiltak tekst
Notater	1	Grensebryter oppe og avstanden mellom motvekt og buffer var ikke justert. Utført dato: 2016-06-14 Utført av: MC Tiltakbetrivelse: Justeringer utført alt ok
	2	Lokket på ene kabelkanalen på kupetaket var løsnet. Utført dato: 2016-06-14 Utført av: MC Tiltakbetrivelse: Lokk er festet

Kontroller (2 st) | Dokument (0 st)

Maks antall linjer: 100

Velg	Rapport	Kontrollert	Kontrollert status	Tiltak	Tilt./Not.	Objekttype	Objektnavn	Eget objektnavn	Regnr	Tjenste	NKRegnr	Neste kontroll	Planlagt status
<input type="checkbox"/>		2016-06-01				Heiser	Heis	-	N100328	Periodisk kontroll av heis	-	2018-06-01	
<input type="checkbox"/>		2016-06-01				Heiser	Heis	-	N100329	Periodisk kontroll av heis	-	2018-06-01	

Anleggsoversikten viser en heis med kommentar (grønn lampe med utropstegn)

Grønn skiftenøkkel viser at utbedringene er gjennomført, dette er spesielt viktig ved mangel eller stengt heis (orange/rød lampe)

